

SNABBGUIDE FÖR TEMPMASTER™ M2 PLUS KONTROLLERN

HUVUDDISPLAY OCH MENYER

KONFIGURERA KONTROLLERN

- SKAPA ETT NYTT VERKTYG
- KONFIGURERA STYRKORT
- KONFIGURERA VERKTYGSPARAMETRAR EN ZON I TAGET
- KONFIGURERA VERKTYGS- OCH SYSTEMINSTÄLLNINGAR
- SPARA ETT VERKTYG/INSTÄLLNINGAR I TOOLSTORE
- STÄLL IN ZONTEMPERATUR
- STÄLL IN EASYVIEW-SKÄRMEN

ANVÄNDA KONTROLLERN

- STARTPROCEDUR
- LÄSA IN VERKTYGSINSTÄLLNINGAR
- ÄNDRA LÄGEN – ENSKILDA ZONER
- ÄNDRA LÄGEN – FLERA ZONER
- KONTROLLERA ZONFUNKTION
- AVSTÄNGNINGSPROCEDUR

GLOBAL SUPPORT



HUVUDDISPLAY OCH MENYER

<p>Displayskärm</p> 	<p>Funktioner:</p> <p>Övervakning och information: se zonstatus</p> <p>Styrning: kommandoknappar på sidan för att byta från en sida till en annan</p> <p>Navigering: flikar som låter användaren gå fram och tillbaka mellan olika sidor</p>
<p>Skärmen ToolStore</p> 	<p>Beskrivning:</p> <p>Lista över verktyg med namn och sparade inställningar.</p>
<p>Skärmen Apps</p> 	<p>Ger tillgång till andra sidor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testing (Testning) • Export • Pictures (Bilder) • Actions (Åtgärder) • Alarms (Larm) • Remote (Fjärrstyrning) • Energy (Energi) • Purge Wizard (Rensningsguiden) • Smart Mold
<p>Inställningsskärmen</p> 	<p>Beskrivning:</p> <p>Ger åtkomst till verktygs- och systeminställningar.</p>
<p>Skärmen Graf</p> 	<p>Beskrivning:</p> <p>Visar grafer över temperatur kontra tid eller effekt kontra tid för upp till 20 zoner.</p>

KONFIGURERA KONTROLLERN

SKAPA ETT NYTT VERKTYG

1. Tryck på **[ToolStore]**.
2. Välj en tom verktygsplats och tryck sedan på **[Detect]** (Hitta).
3. Ange lösenord om det behövs.
4. Ange verktygsnamn.

KONFIGURERA STYRKORT

1. Tryck på **[Settings]** (Inställningar).
2. Välj en zon från spalten Type (Typ).
3. Tryck på **[Set]** (Ställ in).
4. Välj zontyp.
5. Ändra rubrikfärg om det behövs.
6. Tryck på **[OK]** för att bekräfta ändringarna eller **[Cancel]** (Avbryt) för att återgå till inställningsskärmen utan att spara några ändringar.

OBS! i utgångsläget ställer alla temperaturstyrkort in sig på standardsond-zoner och använder standardsondvärden.

KONFIGURERA VERKTYGSPARAMETRAR EN ZON I TAGET

1. Tryck på **[Settings]** (Inställningar).
2. Välj den zon eller de zoner som ska konfigureras och välj spalten för önskad parameter.
3. Tryck på **[Set]** (Ställ in) och ange lösenord om det behövs.
4. Ange önskat värde.
5. Upprepa steg 2 till 5 för varje parameter som behöver justeras.

OBS! se användarhandboken för en lista och beskrivningar av verktygsparametrar.

KONFIGURERA VERKTYGS-/SYSTEMINSTÄLLNINGAR

1. Tryck på **[Settings]** (Inställningar) och tryck sedan på **[Config]** (Konfigurera).
2. Ange lösenord om det behövs.
3. Tryck på **[Tool Config]** (Verktygskonfigurering) under verktygsinställningar eller **[System Config]** (Systemkonfigurering) under systeminställningar.
4. Välj inställning och ange värde eller alternativ.
5. Tryck på **[OK]** för att bekräfta värdet eller tryck på **[Back]** (Tillbaka) för att återgå till skärmen för verktygs- eller systemkonfigurering utan att spara.

VIKTIGT: för att spara inställningar permanent måste användaren spara dem i ToolStore.

SPARA ETT VERKTYG/INSTÄLLNINGAR TILL TOOLSTORE

1. Tryck på ToolStore-sidan.
2. Välj önskat verktyg.
3. Tryck på [**Save**] (Spara).

STÄLL IN ZONTEMPERATUR

1. Välj zon eller zoner.
2. Tryck på [**Set**] (Ställ in).
3. Välj ett av alternativen:
 - Ange ett nytt värde för temperaturen
 - Tryck på [**Add**] – öka den totala temperaturen
 - Tryck på [**Subtract**] – sänk den totala temperaturen
4. Tryck på [**Enter**] för att STÄLL in den önskade temperaturen eller tryck på [**Esc**] för att lämna sidan utan att göra några ändringar.

STÄLL IN EASYVIEW-SKÄRMEN

STEG ETT: IMPORTERA EN BILD

1. Spara ner en eller flera bilder på ett USB-minne.
2. Stick in USB-minnet i konsolen och vänta i 10 sekunder.
3. Tryck på [**Pictures**] (Bilder).
4. Tryck på [**Import**] och ange lösenord om det krävs.
5. Välj önskad bild eller tryck på [**Cancel**] (Avbryt) för att lämna sidan utan att importera.

STEG TVÅ: LÄNKA EN BILD

1. Välj bild.
2. Tryck på [**Link**] (Länka) och ange lösenord om det krävs.
3. Välj en tom plats och tryck på [**OK**] för att skapa länken eller [**Cancel**] (Avbryt) för att återgå till Easyview-skärmen.

STEG TRE: LÄGG TILL MINIPANEL OCH BILD PÅ VERKTYG

1. Välj bild.
2. Tryck på [**Show**] (Visa) och ange lösenord om det krävs.
3. Tryck på [**Place**] (Placera) för att öppna zonvalsrutan.
4. Tryck på [**Auto**] eller [**Alias Name**] (Aliasnamn).
 - [**Auto**]: zonerna placeras ut i turordning där användaren trycker på skärmen. Användaren behöver inte trycka på [**Place**] (Placera) för varje zon.
 - [**Zone number or alias**] (Zonnummer eller alias): användaren väljer en specifik zon att placera ut och måste trycka på knappen [**Place**] (Placera) varje gång en ny zon ska placeras ut.
5. Tryck på [**Cancel**] (Avbryt) för att gå tillbaka till Easyview-skärmen utan att lägga till någon minipanel.

ANVÄNDA KONTROLLERN

STARTPROCEDUR

1. Använd huvudbrytaren för att slå på strömtillförseln till skåpet.
2. När du har slagit på skåpet, tryck på brytaren på konsolen tills displayen tänds.

När skärmen på displayen är på går det att välja mellan två alternativ på konsolen:

- Om konsolstarten är inställd på **Stop** får verktyget ingen ström och värms inte upp.
- Om konsolstarten är inställd på **Startup** (Start) **Standby** eller **Run** (Drift) förser KONTROLLERN zonerna med ström så att de värms upp.

LÄSA IN VERKTYGSINSTÄLLNINGAR

1. Välj verktyg och tryck på [**Load**] (Läs in).
2. Tryck på [**OK**] eller på [**Cancel**] (Avbryt) för att lämna.

OBS! Om kontrollern är i driftläge och ett verktyg med en annan temperaturinställning läses in ändrar verktyget omedelbart till drift med den nya inställningen för inkommande temperatur.

Översättning av originalinstruktionerna

ÄNDRA LÄGEN – ENSKILDA ZONER

1. Välj zon.
2. Tryck på [**Set**] (Ställ in) och ange lösenord om det behövs.
3. Välj sedan ett av följande två alternativ:
 - [**Boost**]: för att öka temperaturen i den zonen tills boost-tiden har gått ut.
 - [**OFF**] (AV): för att stänga av zonen.

ÄNDRA LÄGEN – FLERA ZONER

1. Välj zoner.
2. Tryck på [**Set**] (Ställ in) för att visa tangentbordet.
3. Välj ett av följande alternativ:
 - För att ändra till manuellt läge: tryck på [**Manual**] (Manuell) och ställ in procent effekt.
 - För att göra en zon till slav: tryck på [**Slave**] och välj en liknande masterzon från listan.
 - För att återgå till auto-läge: tryck på [**Auto**] och ange zontemperatur.

KONTROLLERA ZONFUNKTION

På skärmen Graf visas grafer över temperatur kontra tid eller effekt kontra tid för upp till 20 zoner.

1. Tryck på [**Graph**] (Graf) för att öppna skärmen Graph.
2. Tryck på [**Timeline**] (Tidslinje) för att visa en historik för användningen av verktyget.
3. Tryck på [**Power**] (Effekt) för att visa effekten på den nedre axeln i grafen.
4. Tryck på [**Temp**] för att visa temperaturen på den nedre axeln i grafen.
5. Tryck på [**Scale**] (Skala) för att visa tidsintervall. Det går att välja mellan: 5 minuter, 30 minuter eller 24 timmar.
6. Tryck på [**▲**] eller [**▼**] för att röra dig upp eller ner mellan zonerna.

AVSTÄNGNINGSPROCEDUR

1. Tryck på [**Mode**] (Läge) på displayskärmen och ange lösenord om det behövs.
2. Tryck på [**Stop**] för att minska värmebelastningen till noll.
3. Tryck på [**Shutdown**] (Avstängning) antingen i rutan Mode (Läge) eller på de övre menyknapparna och godkänn sedan bekräftelsen på skärmen.
4. Tryck på [**☺**].
5. På informationsskärmen, tryck på [**Exit**].
6. Tryck på [**OK**] för att stänga av konsolen eller tryck på [**Cancel**] (Avbryt) för att återgå till informationsskärmen.

GLOBAL SUPPORT

GLOBALT HUVUDKONTOR KANADA Mold-Masters (2007) Limited tel: +1 905 877 0185 canada@moldmasters.com	HUVUDKONTOR EUROPA TYSKLAND/SCHWEIZ Mold-Masters Europa GmbH tel: +49 7221 50990 germany@moldmasters.com
HUVUDKONTOR ASIEN CHINA Mold-Masters (KunShan) Co, Ltd tel: +86 512 86162882 china@moldmasters.com	HUVUDKONTOR SYDAMERIKA BRASILIEN Mold-Masters do Brasil Ltda. tel: +55 19 3518 4040 brazil@moldmasters.com
INDIEN Mold-Masters Technologies Private Limited tel: +91 422 423 4888 india@moldmasters.com	JAPAN Mold-Masters K.K. tel: +81 44 986 2101 japan@moldmasters.com
STORBRIANNIEN Mold-Masters (UK) Ltd tel: +44 1432 265768 uk@moldmasters.com	USA Mold-Masters Injectioneering LLC tel: +1 800 450 2270 (endast USA) tel: +1 (248) 544-5710 usa@moldmasters.com